



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานวางแผนและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ที่ ..... /๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการตรวจเช็คระบบอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยฯ (WIFI)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ด้วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีการตรวจเช็คระบบอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยฯ (WIFI) เพื่อให้ระบบอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ สามารถทำงานได้ตามปกติ และสามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ได้ หากเกิดปัญหาขึ้นจะสามารถแก้ไขหรือซ่อมแซมตัวอุปกรณ์ระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที เพื่อให้สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ ทางงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงจัดทำตารางรายงานการตรวจเช็คระบบอินเทอร์เน็ตขึ้นมา เพื่อรายงานให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เทวินทร์ พาวงค์

(นายเทวินทร์ พาวงค์)

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

(นายศุภชัย วิเศษศรี)

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

(นายอนุพันธ์ เขตบุญพร้อม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

- นน.

(นายจักรกฤษณ์ พุนดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง  
เลขที่รับ 1287 วันที่ 16 ต.ค. 2566  
เวลา 14.07 น.  
รับ

## อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณหลักของวิทยาลัยฯ มีทั้งหมด 16 ตัว ดังนี้

- AP – 01 : บริเวณติดตั้ง ด้านหลังตึกพาณิชย์แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น ๒
- AP – 03 : บริเวณติดตั้ง ด้านข้างตึกพาณิชย์แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น ๒
- AP – 05 : บริเวณติดตั้ง ตึกปฏิบัติการ ๔ ชั้น ด้านนอก ชั้น ๒ แผนกคอมพิวเตอร์
- AP – 06 : บริเวณติดตั้ง ด้านหน้าทางขึ้นตึกอำนวยการ
- AP – 07 : บริเวณติดตั้ง ด้านหลังอาคารวิทยบริการ
- HPICEC-AP001 : บริเวณติดตั้ง ด้านหน้าอาคารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
- Hp\_icec\_ap01\_2.4G – 5G : บริเวณติดตั้ง แผนกช่างกลโรงงาน ชั้น ๒
- HPICEC-AP001 : บริเวณติดตั้ง แผนกช่างไฟฟ้า
- HPICEC-AP002 : บริเวณติดตั้ง แผนกคอมพิวเตอร์
- HPICEC-AP003 : บริเวณติดตั้ง แผนกช่างยนต์
- HPICEC-AP004\_ELECTRONIC : บริเวณติดตั้ง แผนกอิเล็กทรอนิกส์

















## ติดตั้งใหม่

















- HPICEC AP – 02 : บริเวณติดตั้ง ชั้น ๓ ตึกพาณิชย์แผนกสามัญฯ
- HPICEC AP – 04 : บริเวณติดตั้ง ชั้น ๓ ตึกพาณิชย์แผนกสามัญฯ
- HPICEC AP-006 2.4G – 5G : บริเวณติดตั้งด้านหน้าตึกพาณิชย์แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยวชั้น๒
- HPICEC AP-007 2.4G – 5G : บริเวณติดตั้งด้านหน้าตึกพาณิชย์หน้าห้องประชุมแพรวา ชั้น๒
- HPICEC AP004 2.4G – 5G : บริเวณติดตั้งแผนกก่อสร้าง









บริเวณที่ยังไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต (WIFI) สัญญาณไม่ครอบคลุมหรือสัญญาณน้อยไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

- โรงอาหาร
- แผนกช่างกลโรงงาน (ตึกด้านข้างติดกับโรงพยาบาล)

ตารางเช็คตรวจเช็คระบบอินเทอร์เน็ต

| ตัวปล่อยสัญญาณ (WIFI)                                  | สถานะ     | รูปถ่าย | สาเหตุ   |
|--|-----------|---------|--|
| HPICEC AP - 01<br>ด้านนอกชั้น 2 ด้านหลังตึก<br>พาณิชย์ | ทำงานปกติ |         | Wi-Fi<br> HPICEC - AP01<br>เชื่อมต่อแล้ว<br> HPICEC-AP001<br>บันทึกแล้ว  |
| HPICEC AP - 03<br>ด้านนอกชั้น 2 ตึกพาณิชย์             | ทำงานปกติ |         | Wi-Fi<br> HPICEC AP - 03<br>เชื่อมต่อแล้ว<br> AP - 02<br>บันทึกแล้ว  |
| AP - 05<br>ด้านนอกชั้น 2 ตึกปฏิบัติการ<br>4 ชั้น       | ทำงานปกติ |         | Wi-Fi<br> AP-05<br>เชื่อมต่อแล้ว<br> Hpicec AP-004 2.4GHz<br>บันทึกแล้ว  |
| AP - 06<br>หน้าตึกอำนวยการ                             | ทำงานปกติ |         | Wi-Fi<br> AP - 6<br>เชื่อมต่อแล้ว<br> ICEC4<br>บันทึกแล้ว  |
| AP - 07<br>ตึกวิทยบริการ                               | ทำงานปกติ |         | Wi-Fi<br> AP-07<br>เชื่อมต่อแล้ว<br> hp-icec_ap01_5G<br>บันทึกแล้ว   |
| HPICEC-AP001<br>หน้าห้องฝ่ายกิจกรรม                    | ทำงานปกติ |         | Wi-Fi<br> HPICEC-AP001<br>เชื่อมต่อแล้ว<br> hpicec<br>บันทึกแล้ว / จะไม่เชื่อมต่อโดย<br>อัตโนมัติ  |
| Hp_icec_ap01_2.4G , 5G<br>แผนกช่างกลโรงงาน             | ทำงานปกติ |         | Wi-Fi<br> hp-icec_ap01_2.4G<br>เชื่อมต่อแล้ว<br> AP-07<br>บันทึกแล้ว<br>Wi-Fi<br> hp-icec_ap01_5G<br>เชื่อมต่อแล้ว<br> AP-07<br>บันทึกแล้ว |

|  |           |  |   |
|--|-----------|--|---|
| HPICEC-AP001<br>แผนกช่างไฟฟ้า  | ทำงานปกติ |  | <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC-AP001<br/>เชื่อมต่อแล้ว</li> <li> AP-05<br/>บันทึกแล้ว</li> </ul>   |
| HPICEC-AP002<br>แผนกคอมพิวเตอร์  | ทำงานปกติ |  | <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC-AP002<br/>เชื่อมต่อแล้ว</li> <li> AP-05<br/>บันทึกแล้ว</li> </ul>   |
| HPICEC-AP003<br>แผนกช่างยนต์   | ทำงานปกติ |  | <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC-AP003<br/>เชื่อมต่อแล้ว</li> <li> HPICEC-AP001<br/>บันทึกแล้ว</li> </ul>  |
| HPICEC-AP004_ELECTRONIC<br>แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์                      | ทำงานปกติ |  | <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC-AP004_ELECTRONICS<br/>เชื่อมต่อแล้ว</li> <li> AP-05<br/>บันทึกแล้ว</li> </ul>   |
| HPICEC-AP-006 2.4 – 5 G<br>หน้าตึกพาณิชย์ หน้าแผนก<br>การโรงแรม ชั้น 2 | ทำงานปกติ |  | <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC AP-006 2.4GHz<br/>เชื่อมต่อแล้ว</li> <li> HPICEC-AP001<br/>บันทึกแล้ว</li> </ul> <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC AP-006 5GHz<br/>เชื่อมต่อแล้ว</li> <li> HPICEC-AP001<br/>บันทึกแล้ว</li> </ul> |
| HPICEC AP – 02<br>ตึกพาณิชย์ ชั้น 3                                    | ทำงานปกติ |  | <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> AP - 02<br/>เชื่อมต่อแล้ว</li> <li> HPICEC-AP001<br/>บันทึกแล้ว</li> </ul>   |
| HPICEC AP – 04<br>ตึกพาณิชย์ ชั้น 3                                    | ทำงานปกติ |  | <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> AP - 04<br/>เชื่อมต่อแล้ว</li> <li> HPICEC A-007 2.4 GHz<br/>บันทึกแล้ว</li> </ul>   |

|  |                  |  |  |
|--|------------------|--|--|
| <p>HPICEC-AP-007 2.4 – 5 G</p> <p>หน้าตึกพาณิชย์ หน้าห้อง<br/>ประชุมแพรวา ชั้น 2</p> | <p>ทำงานปกติ</p> |  | <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC A-007 2.4 GHz<br/>เชื่อมต่อแล้ว</li> <li> HPICEC AP-006 5GHz<br/>บันทึกแล้ว</li> </ul> <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC AP-007 5 GHz<br/>เชื่อมต่อแล้ว</li> <li> HPICEC A-007 2.4 GHz<br/>บันทึกแล้ว</li> </ul> |
| <p>HPICEC-AP004 2.4 – 5 G</p> <p>แผนกช่างก่อสร้าง</p>                                | <p>ทำงานปกติ</p> |  | <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Hpicce AP-004 2.4GHz<br/>เชื่อมต่อแล้ว</li> <li> AP-05<br/>บันทึกแล้ว</li> </ul> <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Hpicce AP-004 5GHz<br/>เชื่อมต่อแล้ว</li> <li> AP-05<br/>บันทึกแล้ว</li> </ul>                              |