



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานวางแผนและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ที่ /๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการตรวจเช็คระบบอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยฯ (WIFI)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ด้วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีการตรวจเช็คระบบอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยฯ (WIFI) เพื่อให้ระบบอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ สามารถทำงานได้ตามปกติ และสามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ได้ หากเกิดปัญหาขึ้นจะสามารถแก้ไขหรือซ่อมแซมตัวอุปกรณ์ระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที เพื่อให้สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ ทางงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงจัดทำตารางรายงานการตรวจเช็คระบบอินเทอร์เน็ตขึ้นมา เพื่อรายงานให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเทวินทร์ พวงค์)

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

(นายสุภชัย วิเศษศรี)

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

(ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ ยอดวงษ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

(นายจักรกฤษณ์ พุนดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ที่รับ 1127 วันที่ 19 ก.ย. 2566
ก. 12.01
เจ้า ก

อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณหลักของวิทยาลัยฯ มีทั้งหมด 16 ตัว ดังนี้

AP - 01 : บริเวณติดตั้ง ด้านหลังตึกพาณิชย์แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น ๒

AP - 03 : บริเวณติดตั้ง ด้านข้างตึกพาณิชย์แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น ๒

AP - 05 : บริเวณติดตั้ง ตึกปฏิบัติการ ๔ ชั้น ด้านนอก ชั้น ๒ แผนกคอมพิวเตอร์

AP - 06 : บริเวณติดตั้ง ด้านหน้าทางขึ้นตึกอำนวยการ

AP - 07 : บริเวณติดตั้ง ด้านหลังอาคารวิทยบริการ

HPICEC-AP001 : บริเวณติดตั้ง ด้านหน้าอาคารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

Hp_icec_ap01_2.4G - 5G : บริเวณติดตั้ง แผนกช่างกลโรงงาน ชั้น ๒

HPICEC-AP001 : บริเวณติดตั้ง แผนกช่างไฟฟ้า

HPICEC-AP002 : บริเวณติดตั้ง แผนกคอมพิวเตอร์

HPICEC-AP003 : บริเวณติดตั้ง แผนกช่างยนต์

HPICEC-AP004_ELECTRONIC : บริเวณติดตั้ง แผนกอิเล็กทรอนิกส์

ติดตั้งใหม่

HPICEC AP - 02 : บริเวณติดตั้ง ชั้น ๓ ตึกพาณิชย์แผนกสามัญฯ

HPICEC AP - 04 : บริเวณติดตั้ง ชั้น ๓ ตึกพาณิชย์แผนกสามัญฯ

HPICEC AP-006 2.4G - 5G : บริเวณติดตั้งด้านหน้าตึกพาณิชย์แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยวชั้น๒

HPICEC AP-007 2.4G - 5G : บริเวณติดตั้งด้านหน้าตึกพาณิชย์หน้าห้องประชุมแพรวา ชั้น๒

















HPICEC AP004 2.4G - 5G : บริเวณติดตั้งแผนกก่อสร้าง

















บริเวณที่ยังไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต (WIFI) สัญญาณไม่ครอบคลุมหรือสัญญาณน้อยไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้









- โรงอาหาร

- แผนกช่างกลโรงงาน (ตึกด้านข้างติดกับโรงพยาบาล)

ตารางเช็คตรวจเช็คระบบอินเทอร์เน็ต

ตัวปล่อยสัญญาณ (WIFI)	สถานะ	รูปถ่าย	สาเหตุ
HPICEC AP – 01 ด้านนอกชั้น 2 ด้านหลังตึก พาณิชย์	ทำงานปกติ		Wi-Fi  HPICEC - AP01 เชื่อมต่อแล้ว  HPICEC-AP001 บันทึกแล้ว
HPICEC AP – 03 ด้านนอกชั้น 2 ตึกพาณิชย์	ทำงานปกติ		Wi-Fi  HPICEC AP - 03 เชื่อมต่อแล้ว  HPICEC A-007 2.4 GHz บันทึกแล้ว
AP – 05 ด้านนอกชั้น 2 ตึกปฏิบัติการ 4 ชั้น	ทำงานปกติ		Wi-Fi  AP-05 เชื่อมต่อแล้ว  Hpicec AP-004 2.4GHz บันทึกแล้ว
AP – 06 หน้าตึกอำนวยการ	ทำงานปกติ		Wi-Fi  AP - 6 เชื่อมต่อแล้ว  ICEC4 บันทึกแล้ว
AP – 07 ตึกวิทยบริการ	ทำงานปกติ		Wi-Fi  AP-07 เชื่อมต่อแล้ว  hp-icec_ap01_2.4G บันทึกแล้ว
HPICEC-AP001 หน้าห้องฝ่ายกิจกรรม	ทำงานปกติ		Wi-Fi  HPICEC-AP001 เชื่อมต่อแล้ว  hpicec บันทึกแล้ว / จะไม่เชื่อมต่อโดย อัตโนมัติ
Hp_icec_ap01_2.4G , 5G แผนกช่างกลโรงงาน	ทำงานปกติ		Wi-Fi  hp-icec_ap01_2.4G เชื่อมต่อแล้ว  AP-05 บันทึกแล้ว Wi-Fi  hp-icec_ap01_5G เชื่อมต่อแล้ว  AP-07 บันทึกแล้ว

<p>HPICEC-AP001 แผนกช่างไฟฟ้า</p>	<p>ทำงานปกติ</p>		<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none">  HPICEC-AP001 เชื่อมต่อแล้ว  AP-05 บันทึกแล้ว
<p>HPICEC-AP002 แผนกคอมพิวเตอร์</p>	<p>ทำงานปกติ</p>		<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none">  HPICEC-AP002 เชื่อมต่อแล้ว  AP-05 บันทึกแล้ว
<p>HPICEC-AP003 แผนกช่างยนต์</p>	<p>ทำงานปกติ</p>		<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none">  HPICEC-AP003 เชื่อมต่อแล้ว  AP-05 บันทึกแล้ว
<p>HPICEC-AP004_ELECTRONIC แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>ทำงานปกติ</p>		<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none">  HPICEC-AP004_ELECTRONICS เชื่อมต่อแล้ว  Hpicec AP-004 2.4GHz บันทึกแล้ว
<p>HPICEC-AP-006 2.4 – 5 G หน้าตึกพาณิชย์ หน้าแผนก การโรงแรม ชั้น 2</p>	<p>ทำงานปกติ</p>		<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none">  HPICEC AP-006 2.4GHz เชื่อมต่อแล้ว  HPICEC-AP001 บันทึกแล้ว <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none">  HPICEC AP-006 5GHz เชื่อมต่อแล้ว  HPICEC-AP001 บันทึกแล้ว
<p>HPICEC AP – 02 ตึกพาณิชย์ ชั้น 3</p>	<p>ทำงานปกติ</p>		<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none">  AP - 02 เชื่อมต่อแล้ว  HPICEC A-007 2.4 GHz บันทึกแล้ว
<p>HPICEC AP – 04 ตึกพาณิชย์ ชั้น 3</p>	<p>ทำงานปกติ</p>		<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none">  AP - 04 เชื่อมต่อแล้ว  HPICEC A-007 2.4 GHz บันทึกแล้ว

<p>HPICEC-AP-007 2.4 – 5 G</p> <p>หน้าตึกพาณิชย์ หน้าห้อง ประชุมแพรวา ชั้น 2</p>	<p>ทำงานปกติ</p>		<p>Wi-Fi</p> <p> HPICEC A-007 2.4 GHz เชื่อมต่อแล้ว</p> <p> HPICEC AP - 03 บันทึกแล้ว</p> <p>Wi-Fi</p> <p> HPICEC AP-007 5 GHz เชื่อมต่อแล้ว</p> <p> HPICEC A-007 2.4 GHz บันทึกแล้ว</p>
<p>HPICEC-AP004 2.4 – 5 G</p> <p>แผนกช่างก่อสร้าง</p>	<p>ทำงานปกติ</p>		<p>Wi-Fi</p> <p> Hpiccec AP-004 2.4GHz เชื่อมต่อแล้ว</p> <p> AP-05 บันทึกแล้ว</p> <p>Wi-Fi</p> <p> Hpiccec AP-004 5GHz เชื่อมต่อแล้ว</p> <p> AP-05 บันทึกแล้ว</p>