



## บันทึกข้อความ

ที่ 1186 วันที่ 25 ก.ย. 2566  
15.24  
น

ส่วนราชการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานวางแผนและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ที่ ..... /๒๕๖๖


วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการตรวจเช็คระบบอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยฯ (WIFI)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง


ด้วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีการตรวจเช็คระบบอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยฯ (WIFI) เพื่อให้ระบบอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ สามารถทำงานได้ตามปกติ และสามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ได้ หากเกิดปัญหาขึ้นจะสามารถแก้ไขหรือซ่อมแซมตัวอุปกรณ์ระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที เพื่อให้สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ ทางงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงจัดทำตารางรายงานการตรวจเช็คระบบอินเทอร์เน็ตขึ้นมา เพื่อรายงานให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




(นายเทวินทร์ พาวงค์)

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ




(นายศุภชัย วิเศษศรี)

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

  
(ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ ยอดทอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

- นน.  
  
(นายจักรกฤษณ์ พุนดี)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

## อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณหลักของวิทยาลัยฯ มีทั้งหมด 16 ตัว ดังนี้

- AP – 01 : บริเวณติดตั้ง ด้านหลังตึกพาณิชย์แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น ๒
- AP – 03 : บริเวณติดตั้ง ด้านข้างตึกพาณิชย์แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น ๒
- AP – 05 : บริเวณติดตั้ง ตึกปฏิบัติการ ๔ ชั้น ด้านนอก ชั้น ๒ แผนกคอมพิวเตอร์
- AP – 06 : บริเวณติดตั้ง ด้านหน้าทางขึ้นตึกอำนวยการ
- AP – 07 : บริเวณติดตั้ง ด้านหลังอาคารวิทยบริการ
- HPICEC-AP001 : บริเวณติดตั้ง ด้านหน้าอาคารฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- Hp\_icec\_ap01\_2.4G – 5G : บริเวณติดตั้ง แผนกช่างกลโรงงาน ชั้น ๒
- HPICEC-AP001 : บริเวณติดตั้ง แผนกช่างไฟฟ้า
- HPICEC-AP002 : บริเวณติดตั้ง แผนกคอมพิวเตอร์
- HPICEC-AP003 : บริเวณติดตั้ง แผนกช่างยนต์
- HPICEC-AP004\_ELECTRONIC : บริเวณติดตั้ง แผนกอิเล็กทรอนิกส์

















## ติดตั้งใหม่

















- HPICEC AP – 02 : บริเวณติดตั้ง ชั้น ๓ ตึกพาณิชย์แผนกสามัญฯ
- HPICEC AP – 04 : บริเวณติดตั้ง ชั้น ๓ ตึกพาณิชย์แผนกสามัญฯ
- HPICEC AP-006 2.4G – 5G : บริเวณติดตั้งด้านหน้าตึกพาณิชย์แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยวชั้น๒
- HPICEC AP-007 2.4G – 5G : บริเวณติดตั้งด้านหน้าตึกพาณิชย์หน้าห้องประชุมแพรวา ชั้น๒
- HPICEC AP004 2.4G – 5G : บริเวณติดตั้งแผนกก่อสร้าง









บริเวณที่ยังไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต (WIFI) สัญญาณไม่ครอบคลุมหรือสัญญาณน้อยไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

- โรงอาหาร
- แผนกช่างกลโรงงาน (ตึกด้านข้างติดกับโรงพยาบาล)

ตารางเช็คตรวจเช็คระบบอินเทอร์เน็ต

ตัวปล่อยสัญญาณ (WIFI)	สถานะ	รูปถ่าย	สาเหตุ
HPICEC AP - 01 ด้านนอกชั้น 2 ด้านหลังตึก พาณิชย์	ทำงานปกติ		Wi-Fi  HPICEC - AP01 เชื่อมต่อแล้ว  HPICEC-AP001 บันทึกแล้ว
HPICEC AP - 03 ด้านนอกชั้น 2 ตึกพาณิชย์	ทำงานปกติ		Wi-Fi  HPICEC AP - 03 เชื่อมต่อแล้ว  HPICEC A-007 2.4 GHz บันทึกแล้ว
AP - 05 ด้านนอกชั้น 2 ตึกปฏิบัติการ 4 ชั้น	ทำงานปกติ		Wi-Fi  AP-05 เชื่อมต่อแล้ว  HPICEC-AP001 บันทึกแล้ว
AP - 06 หน้าตึกอำนวยการ	ทำงานปกติ		Wi-Fi  AP - 6 เชื่อมต่อแล้ว  Hpice_3bb_5G บันทึกแล้ว
AP - 07 ตึกวิทยบริการ	ทำงานปกติ		Wi-Fi  AP-07 เชื่อมต่อแล้ว  AP-05 บันทึกแล้ว / จะไม่เชื่อมต่อโดย อัตโนมัติ
HPICEC-AP001 หน้าห้องฝ่ายกิจกรรม	ทำงานปกติ		Wi-Fi  HPICEC-AP001 เชื่อมต่อแล้ว  HPICEC AP-006 2.4GHz บันทึกแล้ว
Hp_icec_ap01_2.4G , 5G แผนกช่างกลโรงงาน	ทำงานปกติ		Wi-Fi  hp-icec_ap01_2.4G เชื่อมต่อแล้ว  AP-05 บันทึกแล้ว / จะไม่เชื่อมต่อโดย อัตโนมัติ Wi-Fi  hp-icec_ap01_5G เชื่อมต่อแล้ว  AP-07 บันทึกแล้ว

HPICEC-AP001 แผนกช่างไฟฟ้า	ทำงานปกติ		<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC-AP001 เชื่อมต่อแล้ว</li> <li> AP-05 บันทึกแล้ว</li> </ul>
HPICEC-AP002 แผนกคอมพิวเตอร์	ทำงานปกติ		<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC-AP002 เชื่อมต่อแล้ว</li> <li> AP-05 บันทึกแล้ว</li> </ul>
HPICEC-AP003 แผนกช่างยนต์	ทำงานปกติ		<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC-AP003 เชื่อมต่อแล้ว</li> <li> Hpicec AP-004 2.4GHz บันทึกแล้ว</li> </ul>
HPICEC-AP004_ELECTRONIC แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์	ทำงานปกติ		<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC-AP004_ELECTRONICS เชื่อมต่อแล้ว</li> <li> AP-05 บันทึกแล้ว</li> </ul>
HPICEC-AP-006 2.4 – 5 G หน้าตึกพาณิชย์ หน้าแผนก การโรงแรม ชั้น 2	ทำงานปกติ		<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC AP-006 2.4GHz เชื่อมต่อแล้ว</li> <li> HPICEC AP-006 5GHz บันทึกแล้ว</li> </ul> <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC AP-006 5GHz เชื่อมต่อแล้ว</li> <li> hpicec บันทึกแล้ว / จะไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ</li> </ul>
HPICEC AP – 02 ตึกพาณิชย์ ชั้น 3	ทำงานปกติ		<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> AP - 02 เชื่อมต่อแล้ว</li> <li> HPICEC A-007 2.4 GHz บันทึกแล้ว</li> </ul>
HPICEC AP – 04 ตึกพาณิชย์ ชั้น 3	ทำงานปกติ		<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> AP - 04 เชื่อมต่อแล้ว</li> <li> HPICEC A-007 2.4 GHz บันทึกแล้ว</li> </ul>

<p>HPICEC-AP-007 2.4 – 5 G</p> <p>หน้าตึกพาณิชย์ หน้าห้อง ประชุมแพรวา ชั้น 2</p>	<p>ทำงานปกติ</p>		<p>Wi-Fi</p> <p> HPICEC A-007 2.4 GHz เชื่อมต่อแล้ว</p> <p> HPICEC AP-006 2.4GHz บันทึกแล้ว</p> <p>Wi-Fi</p> <p> HPICEC AP-007 5 GHz เชื่อมต่อแล้ว</p> <p> HPICEC A-007 2.4 GHz บันทึกแล้ว</p>
<p>HPICEC-AP004 2.4 – 5 G</p> <p>แผนกช่างก่อสร้าง</p>	<p>ทำงานปกติ</p>		<p>Wi-Fi</p> <p> Hpicec AP-004 2.4GHz เชื่อมต่อแล้ว</p> <p> AP-05 บันทึกแล้ว</p> <p>Wi-Fi</p> <p> Hpicec AP-004 5GHz เชื่อมต่อแล้ว</p> <p> AP-05 บันทึกแล้ว</p>