




## บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานวางแผนและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ที่ ..... /๒๕๖๗


วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการตรวจเช็คระบบอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยฯ (WIFI),


เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ด้วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีการตรวจเช็คระบบอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยฯ (WIFI) เพื่อให้ระบบอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ สามารถทำงานได้ตามปกติ และสามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ได้ หากเกิดปัญหาขึ้นจะสามารถแก้ไขหรือซ่อมแซมตัวอุปกรณ์ระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที เพื่อให้สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ ทางงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงจัดทำตารางรายงานการตรวจเช็คระบบอินเทอร์เน็ตขึ้นมา เพื่อรายงานให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นายเทวินทร์ พาวงค์)


เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

  
(นายสุภชัย วิเศษศรี)

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

  
(นายอนุพันธ์ เขตบุญพร้อม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  
(นายจักรกฤษณ์ พุนต์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

## อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณหลักของวิทยาลัยฯ มีทั้งหมด 16 ตัว ดังนี้

- AP - 01 : บริเวณติดตั้ง ด้านหลังตึกพาณิชแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น ๒
- AP - 03 : บริเวณติดตั้ง ด้านข้างตึกพาณิชแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น ๒
- AP - 05 : บริเวณติดตั้ง ตึกปฏิบัติการ ๔ ชั้น ด้านนอก ชั้น ๒ แผนกคอมพิวเตอร์
- AP - 06 : บริเวณติดตั้ง ด้านหน้าทางขึ้นตึกอำนวยการ
- AP - 07 : บริเวณติดตั้ง ด้านหลังอาคารวิทยบริการ
- HPICEC-AP001 : บริเวณติดตั้ง ด้านหน้าอาคารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
- Hp\_icec\_ap01\_2.4G - 5G : บริเวณติดตั้ง แผนกช่างกลโรงงาน ชั้น ๒
- HPICEC-AP001 : บริเวณติดตั้ง แผนกช่างไฟฟ้า
- HPICEC-AP002 : บริเวณติดตั้ง แผนกคอมพิวเตอร์
- HPICEC-AP003 : บริเวณติดตั้ง แผนกช่างยนต์
- HPICEC-AP005\_2.4G - 5G : บริเวณติดตั้ง แผนกอิเล็กทรอนิกส์









## ติดตั้งใหม่



















- HPICEC AP - 02 : บริเวณติดตั้ง ชั้น ๓ ตึกพาณิชแผนกสามัญฯ
- HPICEC AP - 04 : บริเวณติดตั้ง ชั้น ๓ ตึกพาณิชแผนกสามัญฯ
- HPICEC AP-006 2.4G - 5G : บริเวณติดตั้งด้านหน้าตึกพาณิชแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยวชั้น๒
- HPICEC AP-007 2.4G - 5G : บริเวณติดตั้งด้านหน้าตึกพาณิชหน้าห้องประชุมแพรวา ชั้น๒
- HPICEC AP004 2.4G - 5G : บริเวณติดตั้งแผนกก่อสร้าง









บริเวณที่ยังไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต (WIFI) สัญญาณไม่ครอบคลุมหรือสัญญาณน้อยไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

- โรงอาหาร
- แผนกช่างกลโรงงาน (ตึกด้านข้างติดกับโรงพยาบาล)

ตารางเช็คตรวจเช็คระบบอินเทอร์เน็ต

ตัวปล่อยสัญญาณ (WIFI)	สถานะ	รูปถ่าย	สาเหตุ
HPICEC AP - 01 ด้านนอกชั้น 2 ด้านหลังตึก พาณิชย์	ทำงานปกติ	Wi-Fi  HPICEC - AP01 ชื่อเครือข่าย AP - 6 บ้านเดี่ยว	
HPICEC - AP03 ด้านนอกชั้น 2 ตึกพาณิชย์	ทำงานปกติ	Wi-Fi  HPICEC AP - 03 ชื่อเครือข่าย AP - 02 บ้านเดี่ยว	
AP - 05 ด้านนอกชั้น 2 ตึกปฏิบัติการ 4 ชั้น	ทำงานปกติ	Wi-Fi  AP 05 ชื่อเครือข่าย TP-LINK_3CEC บ้านเดี่ยว	
AP - 06 หน้าตึกอำนวยการ	ทำงานปกติ	Wi-Fi  AP - 6 ชื่อเครือข่าย Hpicec_3bb_5G บ้านเดี่ยว	
AP - 07 ตึกวิทยบริการ	ทำงานปกติ	Wi-Fi  AP 07 ชื่อเครือข่าย hp-icec_ap01_2.4G บ้านเดี่ยว	
HPICEC-AP001 หน้าห้องฝ่ายกิจกรรม	ทำงานปกติ	Wi-Fi  HPICEC AP001 ชื่อเครือข่าย hpicec บ้านเดี่ยว	
Hp_icec_ap01_2.4G , 5G แผนกช่างกลโรงงาน	ทำงานปกติ	Wi-Fi  hp-icec_ap01_2.4G ชื่อเครือข่าย AP 05 บ้านเดี่ยว Wi-Fi  hp-icec_ap01_5G ชื่อเครือข่าย AP 05 บ้านเดี่ยว	

<p>HPICEC-AP001 แผนกช่างไฟฟ้า</p>	<p>ทำงานปกติ</p>	<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC-AP001 เซียมศักดิ์แล้ว</li> <li> AP-05 บันจิกแล้ว</li> </ul>	
<p>HPICEC-AP002 แผนกคอมพิวเตอร์</p>	<p>ทำงานปกติ</p>	<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC-AP002 เซียมศักดิ์แล้ว</li> <li> AP-05 บันจิกแล้ว</li> </ul>	
<p>HPICEC-AP003 แผนกช่างยนต์</p>	<p>ทำงานปกติ</p>	<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC-AP003 ศรีวิชัยแล้ว</li> <li> AP-05 บันจิกแล้ว</li> </ul>	
<p>HPICEC-AP005 2.4G – 5G แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>ทำงานปกติ</p>	<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC AP-005 2.4GHz เซียมศักดิ์แล้ว</li> <li> HPICEC-AP004_ELECTRONICS บันจิกแล้ว</li> </ul> <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC AP-005 5GHz เซียมศักดิ์แล้ว</li> <li> HPICEC AP-005 2.4GHz บันจิกแล้ว</li> </ul>	
<p>HPICEC-AP-006 2.4 – 5 G หน้าตึกพาณิชย์ หน้าแผนก การโรงแรม ชั้น 2</p>	<p>ทำงานปกติ</p>	<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC AP-006 2.4GHz เซียมศักดิ์แล้ว</li> <li> HPICEC-AP001 บันจิกแล้ว</li> </ul> <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC AP-006 5GHz เซียมศักดิ์แล้ว</li> <li> HPICEC A-007 2.4 GHz บันจิกแล้ว</li> </ul>	
<p>HPICEC AP – 02 ตึกพาณิชย์ ชั้น 3</p>	<p>ทำงานปกติ</p>	<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> AP - 02 เซียมศักดิ์แล้ว</li> <li> AP - 04 บันจิกแล้ว</li> </ul>	
<p>HPICEC AP – 04 ตึกพาณิชย์ ชั้น 3</p>	<p>ทำงานปกติ</p>	<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> AP - 04 เซียมศักดิ์แล้ว</li> <li> HPICEC A-007 2.4 GHz บันจิกแล้ว</li> </ul>	

<p>HPICEC-AP-007 2.4 - 5 G</p> <p>หน้าตึกพาณิชย์ หน้าห้อง ประชุมแพรวา ชั้น 2</p>	<p>ทำงานปกติ</p>	<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC A-007 2.4 GHz ชื่อเครือข่าย</li> <li> HPICEC AP-006 2.4GHz ชื่อเครือข่าย</li> </ul> <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC AP-007 5 GHz ชื่อเครือข่าย</li> <li> HPICEC A-007 2.4 GHz ชื่อเครือข่าย</li> </ul>	
<p>HPICEC-AP004 2.4 - 5 G</p> <p>แผนกช่างก่อสร้าง</p>	<p>ทำงานปกติ</p>	<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Hpicec AP-004 2.4GHz ชื่อเครือข่าย</li> <li> AP-05 ชื่อเครือข่าย</li> </ul> <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Hpicec AP-004 5GHz ชื่อเครือข่าย</li> <li> AP-05 ชื่อเครือข่าย</li> </ul>	