



## บันทึกข้อความ

ทยอ.ด.ช.ร.ย.เช.พ.ท.ม.ค.ง.  
เลขที่รับ 0352 วันที่ 4 ธ.ค. 2567  
เวลา 14.45 น.  
ที่ 11

ส่วนราชการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานวางแผนและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ที่ ..... /๒๕๖๗

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการตรวจเช็คระบบอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยฯ (WIFI)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ด้วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีการตรวจเช็คระบบอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยฯ (WIFI) เพื่อให้ระบบอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ สามารถทำงานได้ตามปกติ และสามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ได้ หากเกิดปัญหาขึ้นจะสามารถแก้ไขหรือซ่อมแซมตัวอุปกรณ์ระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที เพื่อให้สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ ทางงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงจัดทำตารางรายงานการตรวจเช็คระบบอินเทอร์เน็ตขึ้นมา เพื่อรายงานให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเทวินทร์ พวงค์)

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

(นายสุภชัย วิเศษศรี)

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

(นายอนุพันธ์ เขตบุญพร้อม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

- อ.ม. .

(นายจักรกฤษณ์ พุนดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

## อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณหลักของวิทยาลัยฯ มีทั้งหมด 16 ตัว ดังนี้

AP - 01 : บริเวณติดตั้ง ด้านหลังตึกพาณิชย์แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น ๒

AP - 03 : บริเวณติดตั้ง ด้านข้างตึกพาณิชย์แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น ๒

AP - 05 : บริเวณติดตั้ง ตึกปฏิบัติการ ๔ ชั้น ด้านนอก ชั้น ๒ แผนกคอมพิวเตอร์

AP - 06 : บริเวณติดตั้ง ด้านหน้าทางขึ้นตึกอำนวยการ

AP - 07 : บริเวณติดตั้ง ด้านหลังอาคารวิทยบริการ

HPICEC-AP001 : บริเวณติดตั้ง ด้านหน้าอาคารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

Hp\_icec\_ap01\_2.4G - 5G : บริเวณติดตั้ง แผนกช่างกลโรงงาน ชั้น ๒

HPICEC-AP001 : บริเวณติดตั้ง แผนกช่างไฟฟ้า

HPICEC-AP002 : บริเวณติดตั้ง แผนกคอมพิวเตอร์

HPICEC-AP003 : บริเวณติดตั้ง แผนกช่างยนต์

HPICEC-AP005\_2.4G - 5G : บริเวณติดตั้ง แผนกอิเล็กทรอนิกส์

## ติดตั้งใหม่

HPICEC AP - 02 : บริเวณติดตั้ง ชั้น ๓ ตึกพาณิชย์แผนกสามัญฯ

HPICEC AP - 04 : บริเวณติดตั้ง ชั้น ๓ ตึกพาณิชย์แผนกสามัญฯ

HPICEC AP-006 2.4G - 5G : บริเวณติดตั้งด้านหน้าตึกพาณิชย์แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยวชั้น๒

















HPICEC AP-007 2.4G - 5G : บริเวณติดตั้งด้านหน้าตึกพาณิชย์หน้าห้องประชุมแพรวา ชั้น๒

HPICEC AP004 2.4G - 5G : บริเวณติดตั้งแผนกก่อสร้าง

บริเวณที่ยังไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต (WIFI) สัญญาณไม่ครอบคลุมหรือสัญญาณน้อยไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้









- โรงอาหาร
- แผนกช่างกลโรงงาน (ตึกด้านข้างติดกับโรงพยาบาล)

ตารางเช็คตรวจเช็คระบบอินเทอร์เน็ต

ตัวปล่อยสัญญาณ (WIFI)	สถานะ	รูปถ่าย	สาเหตุ
HPICEC - AP01 ด้านนอกชั้น 2 ด้านหลังตึก พาณิชย์	ทำงานปกติ	Wi-Fi  HPICEC - AP01 เครื่องต่อแล้ว  AP-07 ไม่มีสัญญาณ	
HPICEC - AP03 ด้านนอกชั้น 2 ตึกพาณิชย์	ทำงานปกติ	Wi-Fi  HPICEC AP - 03 เครื่องต่อแล้ว  AP - 02 ไม่มีสัญญาณ	
AP - 05 ด้านนอกชั้น 2 ตึกปฏิบัติการ 4 ชั้น	ทำงานปกติ	Wi-Fi  AP-05 เครื่องต่อแล้ว  TP-LINK_3CEC ไม่มีสัญญาณ	
AP - 06 หน้าตึกอำนวยการ	ทำงานปกติ	Wi-Fi  AP - 6 เครื่องต่อแล้ว  Hpice_3bb_5G ไม่มีสัญญาณ	
AP - 07 ตึกวิทยบริการ	ทำงานปกติ	Wi-Fi  AP-07 เครื่องต่อแล้ว  hp-icec_ap01_2.4G ไม่มีสัญญาณ	
HPICEC-AP001 หน้าห้องฝ่ายกิจกรรม	ทำงานปกติ	Wi-Fi  HPICEC-AP001 เครื่องต่อแล้ว  HPICEC AP-006 2.4GHz ไม่มีสัญญาณ	
Hp_icec_ap01_2.4G , 5G แผนกช่างกลโรงงาน	ทำงานปกติ	Wi-Fi  hp-icec_ap01_2_4G เครื่องต่อแล้ว  AP-07 ปลั๊กไฟไม่เสียบ Wi-Fi  hp-icec_ap01_5G เครื่องต่อแล้ว  hp-icec_ap01_2_4G ไม่มีสัญญาณ	



HPICEC-AP001 แผนกช่างไฟฟ้า	ทำงานปกติ	Wi-Fi  HPICEC-AP001 เชียงใหม่  AP-05 เชียงใหม่	
HPICEC-AP002 แผนกคอมพิวเตอร์	ทำงานปกติ	Wi-Fi  HPICEC-AP002 เชียงใหม่  AP-05 เชียงใหม่	
HPICEC-AP003 แผนกช่างยนต์	ทำงานปกติ	Wi-Fi  HPICEC-AP003 เชียงใหม่  TP-LINK_3CEC เชียงใหม่	
HPICEC-AP005 2.4G – 5G แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์	ทำงานปกติ	Wi-Fi  HPICEC AP-005 2.4GHz เชียงใหม่  HPICEC AP-005 5GHz เชียงใหม่  Wi-Fi  HPICEC AP-005 5GHz เชียงใหม่  HPICEC AP-005 2.4GHz เชียงใหม่	
HPICEC-AP-006 2.4 – 5 G หน้าตึกพาณิชย์ หน้าแผนก การโรงแรม ชั้น 2	ทำงานปกติ	Wi-Fi  HPICEC AP-006 2.4GHz เชียงใหม่  HPICEC A-007 2.4 GHz เชียงใหม่  Wi-Fi  HPICEC AP-006 5GHz เชียงใหม่  HPICEC A-007 2.4 GHz เชียงใหม่	
HPICEC AP – 02 ตึกพาณิชย์ ชั้น 3	ทำงานปกติ	Wi-Fi  AP - 02 เชียงใหม่  HPICEC A-007 2.4 GHz เชียงใหม่	
HPICEC AP – 04 ตึกพาณิชย์ ชั้น 3	ทำงานปกติ	Wi-Fi  AP - 04 เชียงใหม่  AP - 02 เชียงใหม่	

<p>HPICEC-AP-007 2.4 – 5 G</p> <p>หน้าตึกพาณิชย์ หน้าห้อง ประชุมแพรวา ชั้น 2</p>	<p>ทำงานปกติ</p>	<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC A-007 2.4 GHz ชั้น 2ตึก 01</li> <li> AP - 02 ชั้น 2ตึก 01</li> </ul> <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> HPICEC AP-007 5 GHz ชั้น 2ตึก 01</li> <li> HPICEC AP - 03 ชั้น 2ตึก 01</li> </ul>	
<p>HPICEC-AP004 2.4 – 5 G</p> <p>แผนกช่างก่อสร้าง</p>	<p>ทำงานปกติ</p>	<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Hpricec AP-004 2.4GHz ชั้น 2ตึก 01</li> <li> AP-05 ชั้น 2ตึก 01</li> </ul> <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Hpricec AP-004 5GHz ชั้น 2ตึก 01</li> <li> AP-05 ชั้น 2ตึก 01</li> </ul>	